

Aviso de Risco – Internet
COMUNICADO DE RECALL - LINHAS F, G, K e R

A BMW do Brasil convoca os proprietários das motocicletas integrantes das linhas F, G, K e R fabricadas entre abril de 1996 e outubro de 2008 a entrarem em contato com um concessionário autorizado para agendar gratuitamente a verificação e, se necessário, o reparo dos componentes a seguir, que podem apresentar inconformidades técnicas, não se descartando risco de acidentes e danos físicos e/ou materiais aos ocupantes das motocicletas e a terceiros.

Modelos F 650 GS e CS fabricados entre 2000 e 2002



INSTALAÇÃO DO CLIPE DE REFORÇO NA BALANÇA TRASEIRA → MODELO F 650 GS

Risco: perda de eficiência de frenagem na roda traseira.

Reparo: instalar o clipe de reforço da balança traseira.

SUBSTITUIÇÃO DO DIODO DO RELÉ PRINCIPAL → MODELO F 650 GS

Risco: desligamento repentino do motor.

Reparo: substituir o diodo do relé principal.

**VERIFICAÇÃO E REPARO DO FLANGE DA BOMBA DE COMBUSTÍVEL →
MODELO F 650 CS**

Riscos: vazamento de combustível na região da bomba.

Reparos: verificação e, se necessário, reparo do flange da bomba de combustível.

Unidades fabricadas entre abril de 2000 e janeiro de 2002

Modelos F 650 GS e GS DAKAR fabricados em 2006



SUBSTITUIÇÃO DA PARTE INFERIOR DO QUADRO

Risco: queda repentina do veículo enquanto estacionado ou no momento em que o piloto e a pessoa que viaja na garupa montam no veículo.

Reparo: substituir a parte inferior do quadro.

Unidades fabricadas em junho de 2006

Modelos F 800 S, GS e F 650 GS fabricados entre 2006 e 2008



F 800 S

Chassis Afetados

De ZP19668

Até ZP20182



F 650 GS

Chassi Afetado

ZT31680



F 800 GS

Chassis Afetados

De ZT68436

Até ZT71827

ALTERAÇÃO NA ROTA DO TUBO DE RESPIRO DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL → MODELO F 800 S

Risco: bloqueio da roda traseira.

Reparo: corrigir a rota do tubo do respiro do tanque de combustível.

CORREÇÃO DO TORQUE DE APERTO DAS PORCAS DA COROA TRASEIRA → MODELOS F 650 GS E F 800 GS

Risco: bloqueio da roda traseira ou perda repentina da força motriz.

Reparo: substituir os elementos de fixação da coroa traseira.

SUBSTITUIÇÃO DO EIXO DA RODA DIANTEIRA → MODELO F 800 GS

Risco: instabilidade direcional.

Reparo: verificar e, se necessário, substituir o eixo da roda dianteira.

Unidades fabricadas entre setembro de 2006 e setembro de 2008

Modelos G 650 Xchallenge, Xmoto e Xcountry fabricados entre 2006 e 2008



G 650 Xchallenge

Chassis Afetados

De XA80327

Até XA82524



G 650 Xmoto

Chassis Afetados

De XB00970

Até XB02246



G 650 Xcountry

Chassis Afetados

De XC00017

Até XC02001

VERIFICAR E, SE NECESSÁRIO, REPARAR O CUBO DA RODA TRASEIRA → MODELO XCHALLENGE

Risco: bloqueio da roda traseira.

Reparo: verificar e, se necessário, reparar o cubo da roda traseira.

**SUBSTITUIR A MANGUEIRA DE SAÍDA DA BOMBA DE COMBUSTÍVEL →
MODELOS XCHALLENGE E XMOTO**

Risco: vazamento de combustível.

Reparo: substituir a mangueira de saída da bomba de combustível.

**SUBSTITUIR O ESPAÇADOR DA CORRENTE DE TRANSMISSÃO FINAL E A PALA DO
AMORTECEDOR → XCHALLENGE, XMOTO E XCOUNTRY**

Riscos: 1 - vazamento de combustível 2 - travamento do amortecedor traseiro (somente modelo Xchallenge).

Reparos: 1 - substituir o espaçador da corrente de transmissão final 2 - Substituir a pala do amortecedor traseiro (somente modelo Xchallenge).

Unidades fabricadas entre novembro de 2006 e outubro 2008

Modelos K 1200 RS, S e R fabricados entre 1997 e 2006



K 1200 RS

Chassis Afetados

De ZA20166

Até ZA31420



K 1200 S

Chassis Afetados

De ZR81720

Até ZR81815



K 1200 R

Chassis Afetados

De ZN11661

Até ZN16362

VERIFICAR O FLANGE DA BOMBA DE ÓLEO → MODELO K 1200 RS

Risco: perda de controle do veículo.

Reparo: verificar e, se necessário, substituir a bomba de óleo.

**VERIFICAR OS PARAFUSOS DE AJUSTE DOS MANETES DE FREIO E EMBREAGEM →
MODELO K 1200 RS**

Risco: perda de controle do veículo.

Reparo: verificar e, se necessário, corrigir o torque dos parafusos de ajuste dos manetes de freio e embreagem.

**VERIFICAR E, SE NECESSÁRIO, TROCAR O PARAFUSO BANJO E OS DISCOS DE
FREIO DIANTEIROS → MODELOS K 1200 S E K 1200 R**

Risco: redução na eficiência de frenagem dianteira.

Reparos: verificar e, se necessário, substituir o parafuso banjo e os discos de freio dianteiros.

Unidades fabricadas entre janeiro de 1997 e janeiro de 2006

Modelos R 1100 R e S fabricados entre 1996 e 1998



R 1100 R

Chassis Afetados

De 0368708

Até ZC08200



R 1100 S

Chassis Afetados

De ZA80502

Até ZA82203

VERIFICAR O CHICOTE DO CANHÃO DA IGNIÇÃO → MODELO R 1100 R

Risco: desligamento repentino do motor.

Reparo: verificar e, se necessário, substituir o canhão da ignição e o chicote elétrico.

VERIFICAR E, SE NECESSÁRIO, SUBSTITUIR O AMORTECEDOR DIANTEIRO → MODELO R 1100 R

Risco: perda de controle do veículo.

Reparo: verificar e, se necessário, substituir o amortecedor dianteiro.

GARANTIR A FIXAÇÃO DA JUNTA ESFÉRICA NO PEDAL DO FREIO TRASEIRO → MODELO R 1100 S

Risco: falha no acionamento do sistema de freio traseiro.

Reparo: corrigir a fixação da junta esférica no pedal do freio traseiro.

SUBSTITUIR O CONJUNTO DO DISTRIBUIDOR DE COMBUSTÍVEL → MODELO R 1100 S

Risco: vazamento de combustível.

Reparo: substituir o conjunto do distribuidor de combustível.

Unidades fabricadas entre abril de 1996 e agosto de 1998

Modelo R 1200 C fabricado entre 1997 e 2000



R 1200 C

Chassis Afetados	
De	ZB00450
Até	ZB16889

SUBSTITUIR OS ELEMENTOS DE FIXAÇÃO DO ENCOSTO DO BANCO DO PASSAGEIRO

Risco: perda do controle do veículo.

Reparo: substituir as chapas de apoio e fixação do banco do passageiro.

GARANTIR A FIXAÇÃO DA MESA SUPERIOR

Risco: perda de controle do veículo.

Reparo: refazer a rosca e substituir os elementos de fixação da mesa superior.

VERIFICAR OS PARAFUSOS DE AJUSTE DOS MANETES DE FREIO E EMBREAGEM

Risco: perda de controle do veículo.

Reparo: verificar e, se necessário, corrigir o torque dos parafusos de ajuste dos manetes de freio e embreagem.

Unidades fabricadas entre maio de 1997 e novembro de 2000

Modelos R 1150 GS, GS Adventure, RT e Rockster fabricados entre 1999 e 2003



R 1150 GS

Chassis Afetados

De ZE01263
Até ZL60887



R 1150 GS Adventure

Chassis Afetados

De ZH50142
Até ZH59521



R 1150 RT

Chassi Afetado

ZK58571



R 1150 Rockster

Chassis Afetados

De ZJ48924
Até ZJ48932

VERIFICAR A TUBULAÇÃO DO FLUIDO DE FREIO DIANTEIRO → MODELO R 1150 GS

Risco: redução na eficiência de frenagem dianteira.

Reparo: instalar o coxim e, se necessário, substituir a tubulação do fluido de freio dianteiro.

INSTALAR O DISCO DISTANCIADOR NA RODA TRASEIRA → MODELO R 1150 GS ADV.

Risco: redução na eficiência de frenagem traseira.

Reparo: instalar o disco distanciador e, se necessário, substituir a roda fônica e o sensor do ABS.

SUBSTITUIR O FLEXÍVEL DE FREIO DA RODA TRASEIRA → MODELO R 1150 GS ADV.

Risco: redução na eficiência de frenagem traseira.

Reparo: substituir o flexível de freio da roda traseira.

CORREÇÃO DA ROTA DO CHICOTE DO SISTEMA DE IGNIÇÃO → MODELOS R 1150 GS E ADV, R 1150 RT E R ROCKSTER

Risco: desligamento repentino do motor.

Reparo: corrigir a rota dos cabos do sistema de ignição.

Unidades fabricadas entre julho de 1999 e setembro de 2003

Modelos R 1200 GS e RT fabricados entre 2004 e 2005



Chassis Afetados

De ZL25450
Até ZR35161

R 1200 GS



Chassis Afetados

De ZM01305
Até ZM13606

R 1200 RT

VERIFICAR E, SE NECESSÁRIO, SUBSTITUIR A JUNTA DA BOMBA DE COMBUSTÍVEL → MODELO R 1200 GS

Risco: desligamento repentino do motor.

Reparo: verificar e, se necessário, substituir a junta da bomba de combustível.

INSTALAR AS COBERTURAS DAS POLIAS DO CABO DO ACELERADOR → MODELO R 1200 GS

Risco: perda de controle do veículo.

Reparo: instalar as coberturas das polias do cabo do acelerador.

VERIFICAR E, SE NECESSÁRIO, SUBSTITUIR O PARAFUSO BANJO NO FLEXÍVEL DE FREIO DIANTEIRO → R 1200 GS E R 1200 RT

Risco: redução na eficiência de frenagem dianteira.

Reparo: verificar e, se necessário, substituir o parafuso banjo.

ALTERAR A ROTA DO SENSOR DO ABS DO FREIO DIANTEIRO → R 1200 GS E R 1200 RT

Risco: redução na eficiência de frenagem dianteira.

Reparo: alterar a rota do chicote do sensor do ABS dianteiro.

Unidades fabricadas entre janeiro de 2004 e setembro de 2005

Modelo HP2 Enduro fabricado entre 2005 e 2006



Chassis Afetados	
De	ZL00219
Até	ZL01713

HP2 Enduro

GARANTIR A VEDAÇÃO NO ALOJAMENTO DO SENSOR DO ABS DA RODA TRASEIRA

Risco: derrapagem da roda traseira.

Reparo: substituir os anéis de vedação e espaçamento do sensor do ABS traseiro.

SUBSTITUIR O PARAFUSO DIANTEIRO DE FIXAÇÃO DO PARALEVER

Risco: derrapagem da roda traseira.

Reparo: substituir o parafuso dianteiro de fixação do paralever.

Unidades fabricadas entre agosto de 2005 e janeiro de 2006

Modelos R 1200 GS e GS Adventure fabricados em 2008



Chassis Afetados	
De	ZU10115
Até	ZU13324

R 1200 GS



Chassis Afetados	
De	ZU50714
Até	ZU51522

R 1200 GS Adventure

SUBSTITUIR O MÓDULO DO ABS → MODELOS R 1200 GS E R 1200 GS ADVENTURE

Risco: redução na eficiência de frenagem.

Reparo: substituir o módulo do ABS.

Unidades fabricadas entre janeiro de 2008 e fevereiro de 2008

Os reparos das inconformidades técnicas apresentadas nesta campanha de recall podem ser agendados imediatamente. O tempo total de reparo é de até 4 horas.

Modelo	VIN Completo
R 1100 R	WB1040203T0368708
R 1100 R	WB1040205T0368709
R 1100 R	WB1040201T0368710
R 1100 R	WB1040203T0368711
R 1100 R	WB1040205T0368712
R 1100 R	WB1040201T0368738
R 1100 R	WB1040203T0368739
R 1100 R	WB104020XT0368740
R 1100 R	WB1040202T0368750
R 1100 R	WB1040204T0368751
R 1100 R	WB1040206T0368752
G 650 Xchallenge	WB10165097XA80327
G 650 Xchallenge	WB10165027XA80329
G 650 Xchallenge	WB10165027XA80332
G 650 Xchallenge	WB10165067XA80334
G 650 Xchallenge	WB10165037XA80338
G 650 Xchallenge	WB10165057XA80339
G 650 Xchallenge	WB10165057XA80342
G 650 Xchallenge	WB10165097XA80344
G 650 Xchallenge	WB10165007XA80345
G 650 Xchallenge	WB10165027XA80346
G 650 Xchallenge	WB10165097XA81378
G 650 Xchallenge	WB10165057XA81524
G 650 Xchallenge	WB10165097XA81526
G 650 Xchallenge	WB10165007XA81527
G 650 Xchallenge	WB10165027XA81528
G 650 Xchallenge	WB10165007XA81530
G 650 Xchallenge	WB10165027XA81531
G 650 Xchallenge	WB10165087XA81534
G 650 Xchallenge	WB10165027XA81691
G 650 Xchallenge	WB10165037XA81750
G 650 Xchallenge	WB10165057XA81751
G 650 Xchallenge	WB10165077XA81752
G 650 Xchallenge	WB10165097XA81753
G 650 Xchallenge	WB10165017XA82203
G 650 Xchallenge	WB101650X7XA82345
G 650 Xchallenge	WB101650X7XA82524
G 650 Xmoto	WB10167087XB00970
G 650 Xmoto	WB10167037XB00973
G 650 Xmoto	WB10167057XB00974
G 650 Xmoto	WB10167097XB00976
G 650 Xmoto	WB10167007XB00977
G 650 Xmoto	WB10167047XB00979

G 650 Xmoto	WB10167007XB00980
G 650 Xmoto	WB10167047XB00982
G 650 Xmoto	WB10167067XB00983
G 650 Xmoto	WB10167027XB01581
G 650 Xmoto	WB10167047XB01582
G 650 Xmoto	WB101670X7XB01604
G 650 Xmoto	WB10167087XB01715
G 650 Xmoto	WB101670X7XB01716
G 650 Xmoto	WB10167027XB01726
G 650 Xmoto	WB10167047XB01727
G 650 Xmoto	WB10167067XB01728
G 650 Xmoto	WB10167087XB01729
G 650 Xmoto	WB10167067XB01731
G 650 Xmoto	WB10167087XB01732
G 650 Xmoto	WB10167007XB02163
G 650 Xmoto	WB10167047XB02246
G 650 Xcountry	WB101410X8XC00017
G 650 Xcountry	WB10141038XC00019
G 650 Xcountry	WB10141099XC00687
G 650 Xcountry	WB10141019XC00876
G 650 Xcountry	WB10141039XC00989
G 650 Xcountry	WB10141039XC01222
G 650 Xcountry	WB10141029XC01275
G 650 Xcountry	WB101410X9XC01282
G 650 Xcountry	WB10141049XC01357
G 650 Xcountry	WB10141069XC01845
G 650 Xcountry	WB10141059XC01996
G 650 Xcountry	WB10141039XC02001
K 1200 RS	WB10544A2VZA20166
K 1200 RS	WB10544A4VZA20167
K 1200 RS	WB10544A9VZA20181
K 1200 RS	WB10544A0VZA20182
K 1200 RS	WB10544A7VZA20227
K 1200 RS	WB10544A4VZA22016
K 1200 RS	WB10544A6VZA22017
K 1200 RS	WB10544A8VZA22018
K 1200 RS	WB10544A1VZA22068
K 1200 RS	WB10544A3VZA22069
K 1200 RS	WB10544AXVZA22070
K 1200 RS	WB10544A1VZA22071
K 1200 RS	WB10544A1VZA22099
K 1200 RS	WB10544A4VZA22100
K 1200 RS	WB10544A6VZA22101
K 1200 RS	WB10544A8VZA22102
K 1200 RS	WB10544AXVZA22103
K 1200 RS	WB10544A5VZA23207
K 1200 RS	WB10544A7VZA23208

K 1200 RS	WB10544A9VZA23209
K 1200 RS	WB10544A5VZA23210
K 1200 RS	WB10544A7VZA23211
K 1200 RS	WB10544A9VZA23212
K 1200 RS	WB10544A0VZA23213
K 1200 RS	WB10544A9VZA23226
K 1200 RS	WB10544A6VZA24012
K 1200 RS	WB10544A8VZA24013
K 1200 RS	WB10544AXVZA24014
K 1200 RS	WB10544A1VZA24015
K 1200 RS	WB10544AXVZA24207
K 1200 RS	WB10544A1VZA24208
K 1200 RS	WB10544A3VZA24209
K 1200 RS	WB10544AXVZA24210
K 1200 RS	WB10544A4VZA24297
K 1200 RS	WB10544A6VZA24298
K 1200 RS	WB10544A1VZA25178
K 1200 RS	WB10544A3VZA25179
K 1200 RS	WB10544AXVZA25180
K 1200 RS	WB10544A1VZA25181
K 1200 RS	WB10544A3VZA25182
K 1200 RS	WB10544A4VZA25210
K 1200 RS	WB10544A6VZA25211
K 1200 RS	WB10544A9VZA25655
K 1200 RS	WB10544A2VZA25657
K 1200 RS	WB10544A4VZA25658
K 1200 RS	WB10544A6VZA25659
K 1200 RS	WB10544A4VZA25661
K 1200 RS	WB10544A4VZA25692
K 1200 RS	WB10544AXVZA25695
K 1200 RS	WB10544A7VZA25699
K 1200 RS	WB10544A3VZA25702
K 1200 RS	WB10544A9VZA25705
K 1200 RS	WB10544A9VZA25736
K 1200 RS	WB10544A0VZA25737
K 1200 RS	WB10544A1VZA25777
K 1200 RS	WB10544A3VZA25778
K 1200 RS	WB10544A1VZA25780
K 1200 RS	WB10544A1VZA26153
K 1200 RS	WB10544A5VZA26155
K 1200 RS	WB10544A0VZA26158
K 1200 RS	WB10544A1VZA26279
K 1200 RS	WB10544A8VZA26280
K 1200 RS	WB10544AXVZA26281
K 1200 RS	WB10544A1VZA26282
K 1200 RS	WB10544A3VZA26638
K 1200 RS	WB10544A7VZA26643

K 1200 RS	WB10544A4VZA27328
K 1200 RS	WB10544A3VZA27370
K 1200 RS	WB10544A5WZA29316
K 1200 RS	WB10544A2WZA31234
K 1200 RS	WB10544AXWZA31420
R 1100 S	WB10422A1WZA80502
R 1100 S	WB10422A5WZA80504
R 1100 S	WB10422A7WZA80536
R 1100 S	WB10422A9WZA80537
R 1100 S	WB10422A0WZA80538
R 1100 S	WB10422A2WZA80539
R 1100 S	WB10422A6WZA80575
R 1100 S	WB10422A8WZA80576
R 1100 S	WB10422AXWZA80577
R 1100 S	WB10422A1WZA80578
R 1100 S	WB10422A3WZA80579
R 1100 S	WB10422A3WZA80615
R 1100 S	WB10422A5WZA80616
R 1100 S	WB10422A7WZA80617
R 1100 S	WB10422A9WZA80618
R 1100 S	WB10422A0WZA80619
R 1100 S	WB10422A4WZA80655
R 1100 S	WB10422A6WZA80656
R 1100 S	WB10422A8WZA80657
R 1100 S	WB10422AXWZA80658
R 1100 S	WB10422A1WZA80659
R 1100 S	WB10422A5WZA80695
R 1100 S	WB10422A9WZA80697
R 1100 S	WB10422A0WZA80698
R 1100 S	WB10422A2WZA80699
R 1100 S	WB10422A8WZA80738
R 1100 S	WB10422AXWZA80739
R 1100 S	WB10422A6WZA80740
R 1100 S	WB10422A8WZA80741
R 1100 S	WB10422A0WZA80832
R 1100 S	WB10422A2WZA80833
R 1100 S	WB10422A4WZA80834
R 1100 S	WB10422A6WZA80835
R 1100 S	WB10422AXWZA82202
R 1100 S	WB10422A1WZA82203
R 1200 C	WB10424A6VZB00450
R 1200 C	WB10424A9VZB00460
R 1200 C	WB10424A0VZB00461
R 1200 C	WB10424A6VZB00464
R 1200 C	WB10424A1VZB00470
R 1200 C	WB10424A3VZB00471
R 1200 C	WB10424A5VZB00472

R 1200 C	WB10424A0VZB00475
R 1200 C	WB10424A2VZB00476
R 1200 C	WB10424A4VZB00477
R 1200 C	WB10424A3VZB00485
R 1200 C	WB10424A5VZB00486
R 1200 C	WB10424A7VZB00487
R 1200 C	WB10424A9VZB00488
R 1200 C	WB10424A0VZB00489
R 1200 C	WB10424A7VZB00490
R 1200 C	WB10424A9VZB00491
R 1200 C	WB10424A0VZB00492
R 1200 C	WB10424A2VZB00493
R 1200 C	WB10424A4VZB00494
R 1200 C	WB10424A6VZB00495
R 1200 C	WB10424A8VZB00496
R 1200 C	WB10424AXVZB00497
R 1200 C	WB10424A1VZB00498
R 1200 C	WB10424AXVZB00502
R 1200 C	WB10424A1VZB00503
R 1200 C	WB10424A3VZB00504
R 1200 C	WB10424A5VZB00505
R 1200 C	WB10424A9VZB00524
R 1200 C	WB10424A0VZB00525
R 1200 C	WB10424A2VZB00526
R 1200 C	WB10424A4VZB00527
R 1200 C	WB10424A6VZB00528
R 1200 C	WB10424A8VZB00529
R 1200 C	WB10424A9VZB00541
R 1200 C	WB10424A0VZB00542
R 1200 C	WB10424A1VZB00548
R 1200 C	WB10424A3VZB00549
R 1200 C	WB10424AXVZB00550
R 1200 C	WB10424A1VZB00551
R 1200 C	WB10424A5VZB01587
R 1200 C	WB10424A5VZB01590
R 1200 C	WB10424A1VZB01652
R 1200 C	WB10424A3VZB01653
R 1200 C	WB10424A7VZB01655
R 1200 C	WB10424A7VZB01672
R 1200 C	WB10424A9VZB01673
R 1200 C	WB10424A9VZB02032
R 1200 C	WB10424A2VZB02034
R 1200 C	WB10424A5VZB02173
R 1200 C	WB10424A0VZB02176
R 1200 C	WB10424A2VZB02177
R 1200 C	WB10424A6VZB02201
R 1200 C	WB10424A3VZB02219

R 1200 C	WB10424A2VZB02244
R 1200 C	WB10424A4VZB02245
R 1200 C	WB10424A1VZB02252
R 1200 C	WB10424AXVZB02492
R 1200 C	WB10424A1VZB03367
R 1200 C	WB10424A3VZB03368
R 1200 C	WB10424A5VZB03369
R 1200 C	WB10424A3VZB03371
R 1200 C	WB10424A0VZB03747
R 1200 C	WB10424A5VZB04411
R 1200 C	WB10424A7VZB04412
R 1200 C	WB10424A2VZB04415
R 1200 C	WB10424A0VZB04509
R 1200 C	WB10424A7VZB04510
R 1200 C	WB10424A0VZB04512
R 1200 C	WB10424A6VZB05258
R 1200 C	WB10424A9VZB05514
R 1200 C	WB10424A4VZB05517
R 1200 C	WB10424A4VZB05646
R 1200 C	WB10424A6VZB05647
R 1200 C	WB10424A1WZB06366
R 1200 C	WB10424A5WZB06368
R 1200 C	WB10424A3WZB06370
R 1200 C	WB10424A5WZB06483
R 1200 C	WB10424A2WZB06506
R 1200 C	WB10424A4WZB06510
R 1200 C	WB10424AXWZB06513
R 1200 C	WB10424A5WZB07259
R 1200 C	WB10424A1WZB07260
R 1200 C	WB10424A2WZB07266
R 1200 C	WB10424A4WZB07267
R 1200 C	WB10424A0WZB07329
R 1200 C	WB10424AXWZB07354
R 1200 C	WB10424A3WZB07356
R 1200 C	WB10424A9WZB07359
R 1200 C	WB10424AXWZB08357
R 1200 C	WB10424A3WZB09303
R 1200 C	WB10424A9WZB10827
R 1200 C	WB10424A8YZB14886
R 1200 C	WB10424AXYZB14890
R 1200 C	WB10424A8YZB14919
R 1200 C	WB10424A1YZB14955
R 1200 C	WB10424A6YZB15342
R 1200 C	WB10424A3YZB15346
R 1200 C	WB10424A9YZB15349
R 1200 C	WB10424A7YZB15981
R 1200 C	WB10424A2YZB16150

R 1200 C	WB10424A9YZB16310
R 1200 C	WB10424A81ZB16708
R 1200 C	WB10424A51ZB16889
R 1100 R	WB10402B6WZC08200
R 1150 GS	WB10415A4YZE01263
R 1150 GS	WB10415A4YZE01974
R 1150 GS	WB10415AXYZE01977
R 1150 GS	WB10415A8YZE02092
R 1150 GS	WB10415A6YZE02169
R 1150 GS	WB10415A0YZE02846
R 1150 GS	WB10415A7YZE02973
R 1150 GS	WB10415A4YZE03014
R 1150 GS	WB10415A2YZE05859
R 1150 GS	WB10415A1YZE05903
R 1150 GS	WB10415A3YZE05904
R 1150 GS	WB10415A5YZE05905
R 1150 GS	WB10415AXYZE10792
R 1150 GS	WB10415A3YZE10892
R 1150 GS	WB10415A8YZE13366
R 1150 GS	WB10415A8YZE14999
R 1150 GS	WB10415A21ZE15569
R 1150 GS	WB10415A41ZE15573
R 1150 GS	WB10415A21ZE16379
R 1150 GS	WB10415A91ZE16380
R 1150 GS	WB10415AX1ZE16470
R 1150 GS	WB10415A71ZE17527
R 1150 GS	WB10415A91ZE17528
R 1150 GS	WB10415A31ZE20294
R 1150 GS	WB10415AX1ZE21023
R 1150 GS	WB10415A11ZE21122
R 1150 GS	WB10415A31ZE22109
R 1150 GS	WB10415AX1ZE26335
R 1150 GS	WB10415A11ZE28653
R 1150 GS	WB10415A21ZE28659
R 1150 GS	WB10415A91ZE28660
R 1150 GS	WB10415A31ZE28668
R 1150 GS	WB10415AX2ZE29155
F 650 GS	WB10172A6YZE34412
F 650 GS	WB10172A2YZE34455
F 650 GS	WB10172A1YZE36911
F 650 GS	WB10172A91ZE39500
F 650 GS	WB10172AX1ZE40106
F 650 CS	WB10174A52ZH02483
F 650 CS	WB10174A32ZH03437
F 650 CS	WB10174A02ZH04383
R 1150 GS Adventure	WB10441A72ZH50142
R 1150 GS Adventure	WB10441A73ZH54323

R 1150 GS Adventure	WB10441A33ZH59521
R 1150 Rockster	WB10308A73ZJ48924
R 1150 Rockster	WB10308A43ZJ48931
R 1150 Rockster	WB10308A63ZJ48932
R 1150 RT	WB10419A03ZK58571
HP2 Enduro	WB10369066ZL00219
HP2 Enduro	WB10369026ZL00220
HP2 Enduro	WB10369076ZL00472
HP2 Enduro	WB10369046ZL00574
HP2 Enduro	WB10369086ZL01713
R 1200 GS	WB10307A44ZL25450
R 1200 GS	WB10307A84ZL28450
R 1200 GS	WB10307A14ZL29634
R 1150 GS	WB10415A93ZL60554
R 1150 GS	WB10415A53ZL60664
R 1150 GS	WB10415A73ZL60679
R 1150 GS	WB10415A43ZL60686
R 1150 GS	WB10415A44ZL60835
R 1150 GS	WB10415A14ZL60887
R 1200 RT	WB10368005ZM01305
R 1200 RT	WB10368015ZM04486
R 1200 RT	WB10368015ZM04634
R 1200 RT	WB10368015ZM07937
R 1200 RT	WB10368065ZM08761
R 1200 RT	WB10368075ZM10082
R 1200 RT	WB10368075ZM11295
R 1200 RT	WB10368046ZM13605
R 1200 RT	WB10368066ZM13606
K 1200 R	WB10584066ZN11661
K 1200 R	WB105840X6ZN16362
R 1200 GS	WB10307A14ZN25346
R 1200 GS	WB10307A74ZN25349
R 1200 GS	WB10307A25ZN35790
R 1200 GS	WB10307A55ZN36884
R 1200 GS	WB10307A25ZN38401
R 1200 GS	WB10307A25ZN40813
R 1200 GS	WB10307AX5ZN41210
R 1200 GS	WB10307A25ZN43453
R 1200 GS	WB10307A75ZN43710
F 800 S	WB102160X7ZP19668
F 800 S	WB10216057ZP19724
F 800 S	WB10216057ZP20016
F 800 S	WB102160X7ZP20075
F 800 S	WB10216007ZP20182
F 650 GS Dakar	WB10176AX6ZP96084
R 1200 GS	WB10307A15ZR20404
R 1200 GS	WB10307A75ZR22531

R 1200 GS	WB10307A65ZR24979
R 1200 GS	WB10307A55ZR25699
R 1200 GS	WB10307A55ZR28666
R 1200 GS	WB10307A95ZR28671
R 1200 GS	WB10307A65ZR28854
R 1200 GS	WB10307A45ZR30523
R 1200 GS	WB10307A36ZR33592
R 1200 GS	WB10307A86ZR35161
K 1200 S	WB10581A46ZR81720
K 1200 S	WB10581A46ZR81815
F 650 GS	WB10175A76ZR99855
F 650 GS	WB10218018ZT31680
F 800 GS	WB10219018ZT68436
F 800 GS	WB10219089ZT70069
F 800 GS	WB102190X9ZT71059
F 800 GS	WB10219069ZT71821
F 800 GS	WB10219079ZT71827
R 1200 GS	WB10303068ZU10115
R 1200 GS	WB10303098ZU10125
R 1200 GS	WB10303068ZU10521
R 1200 GS	WB10303018ZU10748
R 1200 GS	WB10303008ZU12054
R 1200 GS	WB10303068ZU12057
R 1200 GS	WB10303088ZU12058
R 1200 GS	WB10303058ZU12261
R 1200 GS	WB103030X8ZU12711
R 1200 GS	WB10303008ZU12734
R 1200 GS	WB10303098ZU13154
R 1200 GS	WB10303048ZU13255
R 1200 GS	WB103030X8ZU13308
R 1200 GS	WB10303088ZU13324
R 1200 GS Adventure	WB10380048ZU50714
R 1200 GS Adventure	WB10380008ZU51522

Verifique na lista se sua unidade está dentro do sequenciamento de chassis afetados ou para mais informações, por favor, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente BMW, exclusivo para Recall, 0800 019 7097, de 2ª a 6ª feira, das 8 às 19 horas.

BMW do Brasil. Zelando pela segurança de seus consumidores.