

COMUNICADO DE RECALL



K 1600 GTL



K 1600 Bagger

A BMW do Brasil convoca os proprietários das motocicletas modelos K 1600 GTL e K 1600 Bagger, fabricadas entre outubro de 2017 e janeiro de 2019, a, gratuitamente, agendarem atendimento e conduzirem sua motocicleta à concessionária BMW de sua preferência em razão de risco relacionado à caixa de transmissão.

Riscos e implicações

Verificou-se que é possível que, em casos isolados, as motocicletas envolvidas possam sofrer danos no conjunto dos garfos seletores, luvas de engate e engrenagens de transmissão. Caso isso ocorra, a troca de marchas durante a condução não será executada corretamente e, com isso, duas marchas poderão ser engrenadas simultaneamente. No caso de duas marchas serem engrenadas ao mesmo tempo, poderá ocorrer o travamento da roda traseira, não se descartando a possibilidade de acidentes fatais ou de acidentes que resultem em danos físicos e/ou materiais aos ocupantes e terceiros.

Medidas a serem adotadas pelos consumidores

Entrar em contato imediatamente com uma concessionária autorizada BMW para agendar gratuitamente o reparo da motocicleta, consistente na instalação de novos garfos seletores na caixa de transmissão, de nova luva de engate da 5ª e 6ª marchas, bem como de uma nova engrenagem da 6ª marcha. Não há risco algum ao consumidor na condução da sua motocicleta até a concessionária para a realização do atendimento.

Agendamento

O atendimento poderá ser agendado imediatamente e levará até 6 horas.

Os chassis sequenciais envolvidos são:

VIN	Modelo
WB10F0200JZ527509	K 1600 GTL
WB10F5107JZG11070	K 1600 Bagger
WB10F5103JZG11194	K 1600 Bagger
WB10F5105JZG11195	K 1600 Bagger
WB10F0203JZ527570	K 1600 GTL
WB10F0205JZ527571	K 1600 GTL
WB10F0207JZ527572	K 1600 GTL
WB10F0209JZ527573	K 1600 GTL
WB10F0200JZ527574	K 1600 GTL
WB10F0205JZ527618	K 1600 GTL
WB10F0207JZ527619	K 1600 GTL
WB10F0203JZ527620	K 1600 GTL
WB10F0205JZ527621	K 1600 GTL
WB10F0205JZ527960	K 1600 GTL
WB10F0207JZ527961	K 1600 GTL
WB10F5107JZG11196	K 1600 Bagger
WB10F5109JZG11197	K 1600 Bagger
WB10F5100JZG11198	K 1600 Bagger
WB10F0209JZ527962	K 1600 GTL
WB10F0200JZ527963	K 1600 GTL
WB10F0202JZ527964	K 1600 GTL
WB10F0204JZ527965	K 1600 GTL
WB10F0205JZ528011	K 1600 GTL
WB10F5102JZG11199	K 1600 Bagger
WB10F5105JZG11200	K 1600 Bagger
WB10F5107JZG11201	K 1600 Bagger
WB10F5109JZG11202	K 1600 Bagger
WB10F5100JZG11203	K 1600 Bagger
WB10F0207JZ528012	K 1600 GTL



WB10F0209JZ528013	K 1600 GTL
WB10F0200JZ528014	K 1600 GTL
WB10F0203JZ528086	K 1600 GTL
WB10F0204JZ528100	K 1600 GTL
WB10F5102JZG11204	K 1600 Bagger
WB10F5104JZG11205	K 1600 Bagger
WB10F5106JZG11206	K 1600 Bagger
WB10F5108JZG11207	K 1600 Bagger
WB10F0201JZ528135	K 1600 GTL
WB10F020XJZ528277	K 1600 GTL
WB10F0208JZ528293	K 1600 GTL
WB10F020XJZ528294	K 1600 GTL
WB10F0201JZ528295	K 1600 GTL
WB10F0203JZ528296	K 1600 GTL
WB10F0205JZ528297	K 1600 GTL
WB10F0207JZ528298	K 1600 GTL
WB10F5108JZG11479	K 1600 Bagger
WB10F5103JZG11597	K 1600 Bagger
WB10F5105JZG11598	K 1600 Bagger
WB10F5107JZG11599	K 1600 Bagger
WB10F5104JZG11608	K 1600 Bagger
WB10F0209JZ528299	K 1600 GTL
WB10F5101JZG12540	K 1600 Bagger
WB10F0201JZ528300	K 1600 GTL
WB10F0208JZ528360	K 1600 GTL
WB10F0200KZ528676	K 1600 GTL
WB10F5107KZG13242	K 1600 Bagger
WB10F5109KZG13243	K 1600 Bagger
WB10F0200KZ528709	K 1600 GTL
WB10F0207KZ528710	K 1600 GTL
WB10F0205KZ528737	K 1600 GTL
WB10F0207KZ528738	K 1600 GTL
WB10F0209KZ528739	K 1600 GTL
WB10F5100KZG13244	K 1600 Bagger
WB10F5102KZG13245	K 1600 Bagger
WB10F5106KZG13247	K 1600 Bagger
WB10F0205KZ528740	K 1600 GTL
WB10F0207KZ528741	K 1600 GTL
WB10F0207KZ528805	K 1600 GTL
WB10F5108KZG13248	K 1600 Bagger
WB10F0203KZ528865	K 1600 GTL
WB10F0203KZ529157	K 1600 GTL



WB10F0205KZ529158	K 1600 GTL
WB10F0204KZ529166	K 1600 GTL
WB10F0202KZ529201	K 1600 GTL
WB10F5100KZG13292	K 1600 Bagger
WB10F5102KZG13293	K 1600 Bagger
WB10F0204KZ529202	K 1600 GTL
WB10F5104KZG13294	K 1600 Bagger
WB10F5106KZG13295	K 1600 Bagger
WB10F5108KZG13296	K 1600 Bagger
WB10F510XKZG13297	K 1600 Bagger
WB10F5108KZG13301	K 1600 Bagger
WB10F5103KZG13352	K 1600 Bagger
WB10F5105KZG13353	K 1600 Bagger
WB10F5107KZG13354	K 1600 Bagger
WB10F0204KZ529250	K 1600 GTL
WB10F5109KZG13355	K 1600 Bagger
WB10F5100KZG13356	K 1600 Bagger
WB10F0209KZ529308	K 1600 GTL
WB10F0200KZ529309	K 1600 GTL
WB10F5104KZG13389	K 1600 Bagger
WB10F5100KZG13390	K 1600 Bagger
WB10F5102KZG13391	K 1600 Bagger
WB10F5104KZG13392	K 1600 Bagger
WB10F0207KZ529503	K 1600 GTL
WB10F0209KZ529504	K 1600 GTL
WB10F0200KZ529505	K 1600 GTL
WB10F0208KZ529512	K 1600 GTL
WB10F020XKZ529513	K 1600 GTL
WB10F0201KZ529514	K 1600 GTL
WB10F0203KZ529515	K 1600 GTL
WB10F0205KZ529516	K 1600 GTL
WB10F0206KZ529539	K 1600 GTL
WB10F0202KZ529540	K 1600 GTL
WB10F0203KZ529546	K 1600 GTL
WB10F0200KZ529553	K 1600 GTL
WB10F0207KZ529565	K 1600 GTL
WB10F0209KZ529566	K 1600 GTL
WB10F0200KZ529567	K 1600 GTL
WB10F0204KZ529572	K 1600 GTL
WB10F0206KZ529573	K 1600 GTL
WB10F0200KZ529598	K 1600 GTL
WB10F0202KZ529599	K 1600 GTL



WB10F0205KZ529600	K 1600 GTL
WB10F0207KZ529601	K 1600 GTL
WB10F020XKZ529608	K 1600 GTL
WB1060303GZ677234	K 1600 GTL

Para verificar se a sua unidade está dentro do sequenciamento de chassis ou para mais informações, por favor, acesse www.bmw-motorrad.com.br e clique nas opções "Serviços e Acessórios", "Recall" e "Consulta de Recall", ou entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente BMW, exclusivo para recall: 0800 019 7097, de segunda a sexta-feira, das 8h às 19h.

- Site: www.bmw-motorrad.com.br
- SAC: 0800 019 7097- Exclusivo para recall, de segunda a sexta-feira, das 8 às 19 horas.

BMW Group Brasil.