

COMUNICADO DE RECALL



A BMW convoca os proprietários dos veículos modelo K1600 GTL e K1600B, fabricados entre 06 de outubro de 2017 e 16 de junho de 2024, a entrarem em contato com uma concessionária autorizada da BMW Motorrad para agendar, gratuitamente, a substituição da unidade de comando do auxílio de marcha ré.

RISCOS E IMPLICAÇÕES

Verificou-se que, devido a uma falha na vedação, há a possibilidade da entrada de umidade na unidade de comando do auxílio de marcha ré e que, com o tempo, pode levar à corrosão dos contatos elétricos e, conseqüentemente, um mal funcionamento ou falha na função do auxílio de marcha ré, não se descartando a possibilidade de acidentes fatais ou que resultem em danos físicos e/ou materiais aos ocupantes e terceiros. Em casos raros, pode acontecer fuga de corrente entre os contatos corroídos, resultando em sobreaquecimento dos componentes e, possivelmente, danos visíveis na unidade de controle.

MEDIDAS A SEREM ADOTADAS PELOS CONSUMIDORES

Entrar em contato com uma concessionária autorizada BMW Motorrad para agendar gratuitamente a substituição da unidade de comando do auxílio de marcha ré.

AGENDAMENTO E TEMPO DE REPARO

Os serviços poderão ser agendados a partir de 19 de maio de 2026 e levam cerca de 1 hora de duração.

Os chassis não sequenciais envolvidos são:

MODELO	DE	ATÉ
K1600 GTL	WB10F0200JZ527509	WB10F310XR6J76933
K1600 B	WB10F5100JZG11198	WB10F6109P6H09212

Para verificar se a sua unidade está dentro do sequenciamento de chassis ou para mais informações, por favor, acesse <https://www.bmw-motorrad.com.br>, clicando na opção "Serviços", "Recall e Consulta de Recall", ou entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente BMW, exclusivo para Recall, 0800 019 7097, de 2ª a 6ª feira, das 9 às 18 horas.

BMW GROUP BRASIL

MAKE LIFE A RIDE