

# COMUNICADO DE RECALL



BMW Motorrad



C 650 GT



C 600 Sport

A **BMW do Brasil** convoca os proprietários das motocicletas modelos C 600 Sport e C 650 GT, fabricadas entre maio de 2013 e janeiro de 2015, a entrar em contato com uma concessionária autorizada BMW para agendar, gratuitamente, a verificação e, se necessário, substituição do flexível de freio dianteiro.

## Riscos e implicações

Verificou-se que o flexível do freio dianteiro das motocicletas afetadas pode apresentar trincas ao longo de sua extensão. Nessa hipótese, podem ocorrer vazamentos de fluido de freio com possível perda de eficiência de frenagem da motocicleta, não se descartando a possibilidade de ocorrência de danos físicos e materiais aos ocupantes das motocicletas e a terceiros.

## Medidas a serem adotadas pelos consumidores

Entrar em contato com uma concessionária autorizada BMW para agendar gratuitamente a verificação e, se necessário, substituição do flexível de freio dianteiro.

## Agendamento e tempo de reparo

Os serviços poderão ser agendados imediatamente e levam cerca de 1 hora.

Os chassis não sequenciais envolvidos são:

MODELO	CHASSI
C 600 Sport	WB1013104DZZ52169
C 600 Sport	WB1013109EZZ52881
C 600 Sport	WB1013100EZZ52882
C 600 Sport	WB1013102EZZ52883
C 600 Sport	WB1013104EZZ52884
C 600 Sport	WB1013106EZZ52885
C 600 Sport	WB1013102EZZ52933
C 600 Sport	WB1013104EZZ52934
C 600 Sport	WB1013106EZZ52935
C 600 Sport	WB1013108EZZ52936
C 600 Sport	WB101310XEZZ52937
C 600 Sport	WB1013101EZZ52938
C 600 Sport	WB1013103EZZ52939
C 600 Sport	WB1013102EZZ52947
C 600 Sport	WB1013104EZZ52948
C 600 Sport	WB1013106EZZ52949
C 600 Sport	WB1013102EZZ52950
C 600 Sport	WB1013104EZZ52951
C 600 Sport	WB1013106EZZ52952
C 600 Sport	WB1013108EZZ52953
C 600 Sport	WB101310XEZZ52954
C 600 Sport	WB1013101EZZ52955
C 600 Sport	WB101310XEZZ53019
C 600 Sport	WB1013106EZZ53020
C 600 Sport	WB1013101EZZ53023
C 600 Sport	WB1013103EZZ53024
C 600 Sport	WB1013105EZZ53025
C 600 Sport	WB1013107EZZ53026
C 600 Sport	WB1013109EZZ53027
C 600 Sport	WB1013100EZZ53028
C 600 Sport	WB1013102EZZ53029
C 600 Sport	WB1013109EZZ53030
C 600 Sport	WB1013100EZZ53031
C 600 Sport	WB1013102EZZ53032
C 600 Sport	WB1013104EZZ53033
C 600 Sport	WB1013106EZZ53034
C 600 Sport	WB1013108EZZ53052
C 600 Sport	WB1013104EZZ53114
C 600 Sport	WB1013106EZZ53115
C 600 Sport	WB1013108EZZ53116
C 600 Sport	WB101310XEZZ53117
C 600 Sport	WB1013105EZZ53123
C 600 Sport	WB1013107EZZ53124
C 600 Sport	WB1013109EZZ53125
C 600 Sport	WB1013100EZZ53126
C 600 Sport	WB1013102EZZ53127
C 600 Sport	WB1013104EZZ53128
C 600 Sport	WB1013106EZZ53129
C 600 Sport	WB1013102EZZ53130
C 600 Sport	WB1013104EZZ53131
C 600 Sport	WB1013106EZZ53132
C 600 Sport	WB1013102EZZ53466
C 600 Sport	WB1013104EZZ53467
C 600 Sport	WB1013101EZZ53474
C 600 Sport	WB1013109EZZ53478
C 600 Sport	WB1013100EZZ53479
C 600 Sport	WB1013107EZZ53480
C 600 Sport	WB1013109EZZ53481
C 600 Sport	WB1013106EZZ53485
C 600 Sport	WB1013109EZZ53500
C 600 Sport	WB1013100EZZ53501
C 600 Sport	WB1013104EZZ53517
C 600 Sport	WB1013106EZZ53518
C 600 Sport	WB1013108EZZ53519
C 600 Sport	WB1013106EZZ53583
C 600 Sport	WB1013105EZZ53591
C 600 Sport	WB1013107EZZ53592
C 600 Sport	WB1013109EZZ53609
C 600 Sport	WB1013104EZZ53615
C 600 Sport	WB1013106EZZ53616
C 600 Sport	WB1013108EZZ53617
C 600 Sport	WB1013107EZZ53642
C 600 Sport	WB1013109EZZ53643
C 600 Sport	WB1013100EZZ53644
C 600 Sport	WB1013102EZZ53645
C 600 Sport	WB1013109EZZ53657
C 600 Sport	WB1013108EZZ53665
C 600 Sport	WB1013105EZZ53672
C 600 Sport	WB1013107EZZ53673
C 600 Sport	WB1013109EZZ53688
C 600 Sport	WB1013100EZZ53689
C 600 Sport	WB1013107EZZ53690
C 600 Sport	WB1013109EZZ53691
C 600 Sport	WB1013100FZZ54228
C 600 Sport	WB1013102FZZ54229
C 600 Sport	WB1013109FZZ54230
C 600 Sport	WB1013100FZZ54231
C 600 Sport	WB1013109FZZ54308
C 600 Sport	WB1013109FZZ54311
C 600 Sport	WB1013100FZZ54312
C 600 Sport	WB1013102FZZ54313
C 600 Sport	WB101310XFZZ54351
C 600 Sport	WB1013101FZZ54352
C 600 Sport	WB1013103FZZ54353
C 600 Sport	WB1013107FZZ54369
C 600 Sport	WB1013103FZZ54370
C 600 Sport	WB1013106FZZ54427
C 600 Sport	WB1013106FZZ54430
C 600 Sport	WB1013108FZZ54431
C 600 Sport	WB101310XFZZ54432
C 600 Sport	WB1013101FZZ54433
C 600 Sport	WB1013106FZZ55481
C 600 Sport	WB1013108FZZ55482
C 600 Sport	WB101310XFZZ55483
C 600 Sport	WB1013101FZZ55484
C 600 Sport	WB1013103FZZ55485
C 600 Sport	WB1013107FZZ55490
C 600 Sport	WB1013109FZZ55491
C 600 Sport	WB1013100FZZ55492
C 600 Sport	WB1013102FZZ55493
C 600 Sport	WB1013103FZZ55499
C 600 Sport	WB1013106FZZ55500
C 600 Sport	WB1013107FZZ55540
C 600 Sport	WB1013109FZZ55541
C 600 Sport	WB1013100FZZ55542
C 600 Sport	WB1013102FZZ55543
C 600 Sport	WB1013104FZZ55544
C 600 Sport	WB1013108FZZ55546
C 600 Sport	WB101310XFZZ55547
C 600 Sport	WB1013101FZZ55548
C 600 Sport	WB1013103FZZ55549
C 600 Sport	WB101310XFZZ55550
C 600 Sport	WB1013101FZZ55551
C 600 Sport	WB1013103FZZ55552
C 600 Sport	WB1013102FZZ55588
C 600 Sport	WB1013104FZZ55589
C 600 Sport	WB1013100FZZ55590
C 600 Sport	WB1013102FZZ55591
C 600 Sport	WB1013104FZZ55592
C 600 Sport	WB1013105FZZ55598
C 600 Sport	WB1013107FZZ55599
C 600 Sport	WB101310XFZZ55600
C 600 Sport	WB1013101FZZ55601
C 600 Sport	WB1013103FZZ55602
C 600 Sport	WB1013105FZZ55603
C 600 Sport	WB1013103FZZ55647
C 600 Sport	WB1013105FZZ55648
C 600 Sport	WB1013107FZZ55649
C 600 Sport	WB1013103FZZ55650
C 600 Sport	WB1013105FZZ55651
C 600 Sport	WB1013107FZZ55652
C 650 GT	WB1013309FZZ75205
C 650 GT	WB101330XFZZ75214
C 650 GT	WB1013301FZZ75215
C 650 GT	WB1013307FZZ75218
C 650 GT	WB1013309FZZ75219
C 650 GT	WB1013305FZZ75220
C 650 GT	WB1013307FZZ75221
C 650 GT	WB1013306FZZ75226
C 650 GT	WB1013308FZZ75227
C 650 GT	WB101330XFZZ75228
C 650 GT	WB1013301FZZ75229
C 650 GT	WB1013303FZZ75281
C 650 GT	WB1013305FZZ75282
C 650 GT	WB1013307FZZ75283
C 650 GT	WB1013309FZZ75284
C 650 GT	WB1013300FZZ75285
C 650 GT	WB1013302FZZ75286
C 650 GT	WB1013304FZZ75287
C 650 GT	WB1013306FZZ75288
C 650 GT	WB1013300FZZ75335
C 650 GT	WB1013302FZZ75336
C 650 GT	WB1013304FZZ75337
C 650 GT	WB1013306FZZ75338
C 650 GT	WB1013308FZZ75339
C 650 GT	WB1013304FZZ75343
C 650 GT	WB1013301FZZ75344
C 650 GT	WB1013303FZZ75345
C 650 GT	WB1013305FZZ75346
C 650 GT	WB1013307FZZ75347
C 650 GT	WB1013309FZZ75348
C 650 GT	WB1013300FZZ75349
C 650 GT	WB1013307FZZ75350
C 650 GT	WB1013309FZZ75351
C 650 GT	WB1013300FZZ75352
C 650 GT	WB101330XFZZ75407
C 650 GT	WB1013301FZZ75408
C 650 GT	WB1013303FZZ75409
C 650 GT	WB101330XFZZ75410
C 650 GT	WB1013301FZZ75411
C 650 GT	WB1013303FZZ75412
C 650 GT	WB1013305FZZ75413
C 650 GT	WB1013307FZZ75414
C 650 GT	WB1013309FZZ75415
C 650 GT	WB1013300FZZ75416

Para verificar se a sua unidade está dentro do sequenciamento de chassis ou para mais informações, por favor, acesse [www.bmw-motorrad.com.br](http://www.bmw-motorrad.com.br) e clique nas opções "Serviços e Acessórios", "Recall" e "Consulta de Recall", ou entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente BMW, exclusivo para recall: 0800 019 7097, de segunda a sexta-feira, das 8h às 19h.

- Site: [www.bmw-motorrad.com.br](http://www.bmw-motorrad.com.br)

- SAC: 0800 019 7097 - Exclusivo para recall, de segunda a sexta-feira, das 8 às 19 horas.

**BMW Group Brasil. Trânsito seguro: eu faço a diferença.**